


7 功能操作



- 1. 在测温状态时，请先按(∧)不松手，再按(∨)进入设定模式。
 - 2. 按(∧)来选择所要修改的项目。
 - 3. 选定所要修改的项目后，再按(∨)键，让该项目的右方出现(-)符号，显示已进入设定模式。
 - 4. 可按(∧)增加或(∨)减少，改变其设定值。
 - 5. 确认该项目设定好后，等7秒后按键没有动作，测温仪会自动储存设定的参数值，并回到测温状态。
- *恢复原厂设置：**在测温状态下，按递减键(∨)不松手，再按递增键(∧)，当LCD屏幕显示(INIT)时，则确认已恢复为原厂设置状态。

显	示	功	能
E	0.950	发射率	(0.100~1.000可调)
A	0.0	平均值时间	(0.0~600.0S)
P	0.0	最高值保持时间	(未启用)
V	0.0	最低值保持时间	(未启用)
AP	ON/OFF	高级峰值保持	开/关
AP	0	高级峰值保持	触发值
L	0	下限0V/ 4mA	对应温度值
H	500	上限 5V/20mA	对应温度值
Unit	C /F	温度单位	(摄氏/华氏)

8 售后服务

每台红外测温仪都经过了严格的质量管控流程，如果产品出现故障请立即和客服部门联络，产品保修期限为自出货之日起 12 个月。

保修期间不适用由于因人为操作使用不当造成的损坏，制造商不对衍生性原因造成的损坏负责。保修期内产品出现故障，制造商有权更换零件，制造商只提供更换、校正和维修服务，运输费由寄件人承担。

如因使用不当造成的损坏，由用户承担维修费用，用户可以事先与客服部门联络，询问预估的维修费用。

深圳市红加科技有限公司

地址：深圳市龙岗区吉华街道中海信科技园12栋11楼

电话：400-800-2559 传真：0755-82044512

邮箱：info@inptek.com

网址：www.inptek.com

